



„Wskazówki bezpieczeństwa dla pracowników firm zewnętrznych i osób przebywających za wiedzą VT – Válcovna trub (WALCOWNIA RUR S.A.) na jego stanowiskach pracy“

Niniejsze wskazówki obowiązują dla wyżej wymienionych pracowników innych pracodawców oraz osoby, które uczestniczą w załadunku i rozładunku pojazdów na terenie VTTŽ. Obowiązkiem wszystkich pracowników kadry kierowniczej tych firm jest zapoznanie swoich pracowników z niniejszymi wskazówkami oraz kierowanie się nimi.

Pobyt i poruszanie się osób, włącznie transportu na terenie pracodawcy

Na wejście zezwala się tylko tym, którym towarzyszy powierzony pracownik VT – Válcovna trub w celu wykonania uzgodnionej pracy, są zapisani w książce gości i są zapoznani z niniejszymi wskazówkami.

Przy poruszaniu się na stanowiskach VT – Válcovna trub obcy pracownicy muszą używać ochrony głowy – kasku ochronnego.

Na terenie zakładu obowiązuje nakaz chodzenia po chodnikach i po jezdniach tylko lewą stroną. W miejscach trasy bocznicy kolejowej obowiązuje zakaz wchodzenia na torowisko, a przy niezbędnym przechodzeniu torów trzeba postępować ze szczególną ostrożnością i przechodzić w wyznaczonych miejscach.

Najwyższa dozwolona prędkość środków transportu wynosi 20 km/h, przy czym należy przestrzegać zasadę ruchu prawostronnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza przy użyciu własnych środków transportu firm zewnętrznych.

Kierowcom środków transportu firm zewnętrznych nie wolno zanieczyszczać i uszkadzać powierzchni dróg na terenie VT – Válcovna trub, zabrania się tu niedozwolonego parkowania i odstawiania środków transportu.

Składowanie, załadunek i rozładunek na terenie zakładu pracodawcy

Rozładunek i załadunek własnych surowców, materiałów, substancji mas pomocniczych firmom zewnętrznym wolno tylko na wyznaczonych z góry miejscach, nie można przy tym zanieczyszczać otoczenia, nie powinny być zwężane przekroje i profile jezdne. Po zakończeniu czynności miejsce powinno zostać uprzątnięte.

Place składowe są zabronione w strefach ochronnych wn, w miejscach gdzie pod ziemią znajdują się sieci (energia el., para, woda, gaz).

W razie załadunku wykonywanego przez pracowników VT – Válcovna trub pracownicy firm zewnętrznych (kierowcy) powinni zabezpieczyć pojazd przed przemieszczeniem, opuścić kabinę kierowcy i oddalić się od pojazdu do wyznaczonej bezpiecznej przestrzeni.



Za należyte ułożenie ładunku na pojeździe odpowiada ten, kto załadunek wykonuje. W razie załadunku przez pracowników VT – Válcovna trub – hakowych, za należyte ułożenie ładunku odpowiadają oni pod względem zabezpieczenia przed samowolnym zlurowaniem.

Za właściwe rozłożenie ciężaru ładunku w odniesieniu do dozwolonego nacisku na osie odpowiada kierowca i równocześnie ponosi on odpowiedzialność za zamocowanie ładunku do platformy ładunkowej pojazdu, zwłaszcza za zabezpieczenie przed zlurowaniem ładunku podczas późniejszego przewozu na miejsce przeznaczenia.

Wejście do pomieszczeń produkcyjnych

Niepowołanym osobom zabronione jest wchodzenie do pomieszczeń produkcyjnych i wydziałów pomocniczych włącznie jakiegokolwiek manipulacji na urządzeniach i maszynach umieszczonych poza pomieszczeniami produkcyjnymi.

Wchodzenie do pomieszczeń produkcyjnych pracownikom firm zewnętrznych i pozostałym osobom przebywającym za wiedzą pracodawcy na jego stanowiskach pracy jest dozwolone tylko tam, gdzie pracują, pod warunkiem ich wyposażenia w środki ochrony osobistej.

Ochrona przeciwpożarowa

Pracownicy firm zewnętrznych oraz osoby przebywające za wiedzą pracodawcy na jego stanowiskach pracy mają obowiązek znać i dotrzymywać przepisy bezpieczeństwa pożarowego pracodawcy, zwłaszcza pożarowe wskazówki alarmowe oraz regulaminy pożarowe.

Zabrania się blokowanie dostępu do gaśnic przenośnych oraz uszkodzanie albo nadużywanie tych środków.

W razie jakiegokolwiek powstania pożaru musi zostać przekazana wiadomość do punktu zgłaszania pożarów (portiernia pracodawcy) i to nawet wtedy, kiedy pożar w zarzewiu został zgaszony i nie została wyrządzona żadna szkoda.

Wypadki przy pracy

Jeżeli na terenie pracodawcy dojdzie do wypadku przy pracy pracownika firm zewnętrznych i osoby przebywającej za wiedzą pracodawcy na jego stanowiskach pracy, kierownik drużyny roboczej albo osoba skaleczona powinna o tym poinformować odpowiedzialnego pracownika pracodawcy, za którego wiedzą na jego stanowisku pracy przebywa, albo przy wychodzeniu na portiernię. Zapis o wypadku spisuje pracodawca poszkodowanego.

Pracownicy firm zewnętrznych oraz osoby przebywające za wiedzą pracodawcy na jego stanowiskach pracy mają obowiązek dotrzymywać inne związane przepisy bezpieczeństwa oraz polecenia pracodawcy, z którymi zostali oni zapoznani przez odpowiedzialnego pracownika pracodawcy.



Podsumowanie:

- na terenie VT – Válcovna trub wolno się poruszać tylko w towarzystwie wyznaczonej osoby albo odpowiedzialnego pracownika pracodawcy,
- przy przechodzeniu używać wyłącznie wskazane drogi, wejścia i wyjścia,
- przy poruszaniu się pojazdem kierować się poleceniami wyznaczonego pracownika albo regulaminem wizyt,
- szczególną ostrożność poświęcać poruszającym się pojazdom (wózkom i pojazdom manipulacyjnym, pojazdom mechanicznym, pojazdom kolejowym),
- dotrzymywać obowiązki pieszego zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
- przestrzegać znaki, symbole, piktogramy i sygnały bezpieczeństwa,
- dotrzymywać zakaz wstępu do strefy zasięgu suwnicy oraz pod zawieszony ładunki,
- dotrzymywać zakaz manipulowania z maszynami i urządzeniami,
- dotrzymywać zakaz przynoszenia napojów alkoholowych i substancji toksycznych,
- dotrzymywać zakaz wchodzenia do hal produkcyjnych, wydziałów, o ile nie mają one związku z przedmiotem wizyty albo działalności zawodowej,
- zadbać w miarę swoich możliwości o swoje własne bezpieczeństwo, o swoje zdrowie oraz o bezpieczeństwo i zdrowie osób, których bezpośrednio dotyczy twoje postępowanie,
- dotrzymywać polecenia pracowników VT – Válcovna trub i kierować się zasadami bezpiecznego zachowania na stanowisku pracy,
- używać robocze środki ochrony osobistej udostępnione dla celu wizyty oraz urządzenia ochronne i samowolnie ich nie zmieniać i nie wyłączać z ruchu,
- nie spożywać napojów alkoholowych,
- nie palić na terenie VT – Válcovna trub albo na stanowiskach, gdzie jest wprowadzony zakaz palenia.

.....

Dnia

.....

za pracodawcę

.....

firma zewnętrzna albo osoba przebywająca za wiedzą
pracodawcy na jego stanowisku pracy